

Stepper Driver

Konzept und Umsetzung einer Schrittmotor Ansteuerung

Eingänge	Taster
Ausgänge	2×16 LCD, 2 PWM Ausgänge
Offene Punkte (Umsetzungsgrad)	tbd.
vorgesehene Gruppenstärke	2 Studenten (SS18)
verwandte Projekte	tbd
weiterführende Links	-
benötigte Hardware	tbd.

From:

<https://wiki.mexle.hs-heilbronn.de/> - **Mexle Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.mexle.hs-heilbronn.de/stepperdriver>

Last update: **2019/09/11 09:23**

